

Додаток Г
(обов'язковий)

Перелік документів, які повинен мати заявник

1. Формуляр
2. Настанова з якості, розроблена з врахуванням ДСТУ ISO/TR 10013:2003.
3. Положення
4. Паспорт
5. Проект сфери процесів вимірювань.
6. Документація, що регламентує технічні вимоги до об'єктів досліджень (продукції, послуг та інше).
7. Методики виконання вимірювань.
8. Робочі журнали, що містять розрахункові дані і порядок розрахунків, результати вимірювань.
9. Журнал контролю стану навколишнього середовища в приміщеннях.
10. Протоколи дослідження повітря виробничих приміщень.
11. Документальне засвідчення контролю якості вимірювань.
12. Реєстраційні документи на обладнання, які містять такі відомості:
 - назва та вид обладнання,
 - заводський номер,
 - паспорт,
 - документи з експлуатації та технічного обслуговування випробувального обладнання та засобів вимірювальної техніки,
 - дані щодо атестації та повірки,
 - графіки періодичної повірки законодавчо регульованих засобів вимірювальної техніки.
13. Штатний розклад.
14. Посадові інструкції.
15. Матеріали щодо підвищення рівня кваліфікації фахівців.
16. Інструкції з охорони праці.

Примітка: перелік документів може бути розширений під час проведення робіт з аудиту